

### **Geluidsmetingen december**

De geluidsmetingen in de maand december gaven niet het juiste beeld van het geluidsniveau op het Koningin Julianaplein. De oorzaak bleek een stroomtekort. De geluidsmeter heeft een accu en werkt op zonne-energie. De meter kreeg niet genoeg stroom en daarom heeft de leverancier de accu vervangen en een extra zonnepaneel bijgeplaatst. Sinds 2 januari 2017 zijn de metingen weer betrouwbaar en compleet.